







›Hadrianstempel‹, Verteilung von Mörtel und diverser Werkstoffe sowie von Bruchsteinen. Ansicht West




›Hadrianstempel‹, Verteilung von Mörtel und diverser Werkstoffe sowie von Bruchsteinen. Schnitt A




Hadrianstempel, Verteilung von Mörtel und diverser Werkstoffe sowie von Bruchsteinen. Schnitt B




›Hadrianstempel, Verteilung von Mörtel und diverser Werkstoffe sowie von Bruchsteinen. Schnitt C






›Hadrianstempel‹, Verteilung von Mörtel und diverser Werkstoffe sowie von Bruchsteinen. Schnitt E

Schnitt F





›Hadrianstempel‹, biogene Besiedlung und Krustenbildung. Ansicht Süd




›Hadrianstempel‹, biogene Besiedlung und Krustenbildung. Ansicht Ost




›Hadrianstempel, biogene Besiedlung und Krustenbildung, Ansicht West




›Hadrianstempel«, biogene Besiedlung und Krustenbildung. Schnitt A




»Hadrianstempel«, biogene Besiedlung und Krustenbildung. Schnitt B




›Hadrianstempel‹, biogene Besiedlung und Krustenbildung, Schnitt C




›Hadrianstempel‹, biogene Besiedlung und Krustenbildung. Schnitt D




›Hadrianstempel‹, biogene Besiedlung und Krustenbildung, Schnitt E




›Hadrianstempel«, biogene Besiedlung. Schnitt F






›Hadrianstempel, Risse und Verschmutzungen. Ansicht Ost




›Hadrianstempel‹, Risse und Verschmutzungen. Ansicht West



›Hadrianstempel‹, Risse und Verschmutzungen. Schnitt A








›Hadrianstempel«, Risse und Verschmutzungen. Schnitt C

RISSE und VERSCHMUTZUNG	
	Riss - Einzelriss
	Riss - gesteinssimment
	Lagerung/Schichtung
	Riss - verklebt
	Riss - Beton
	Trennschicht Beton
	Klebe und Mörtelreste
	Handschweiß
	Eisenverfärbung
	Kaugummi


Schnitt D









Ansicht Ost







›Hadrianstempel‹, Verlust und Entfestigung, Ansicht West



›Hadrianstempel‹, Verlust und Entfestigung. Schnitt A





›Hadrianstempel, Verlust und Entfestigung. Schnitt C

Schnitt D

VERLUST und ENTFESTIGUNG	
	Ausbrüche / Fehlstellen
	Abplatzung Beton
	Auswaschung Beton
	Offene Fuge
	Schadhafter Mörtel
	Oberflächenverlust 2
	Oberflächenverlust 3
	Schollenbildung
	Schadsalze

